

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
детско-юношеский центр «Созвездие»

**ПАСПОРТ**  
доступности для инвалидов  
объекта и предоставляемых на нем  
услуг  
в сфере образования

г.Таштагол

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие»  
Н.И.Гриневальд *Гриневальд*  
«18» *декабрь* 2017г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Созвездие»,
- 1.2. Адрес объекта Россия, 652992, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова,20.  
Автогородок Россия, 652992, Кемеровская область, г.Таштагол, ул Поспелова, 13-6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
-Автогородок отдельно стоящее здание 1 \_этажей, 93.6 кв. м  
- МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» часть здания 5 этажей (на \_1,2\_ этаже), \_724.0 кв.  
- наличие прилегающего земельного участка Автогородок ); 1830 га
- 1.4. Год постройки здания МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» 1983г.,  
Автогородок 2010. последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального нет

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Созвездие»,  
МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта Россия, 652992, Кемеровская область, г.Таштагол, ул. Поспелова 20.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Договор на оперативное управление №15 от 20.11.2015г.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования Администрации Таштагольского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  
652992, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул Поспелова,20.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
**(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг Дополнительное образование детей.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 6 до 18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети-инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

**МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» 100 детей,**

**Автогородок 80 детей.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **нет**

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» Маршрутные автобусы № 101, остановка «Трест», №7, остановка «Нарсуд»**

**Автогородок Маршрутные автобусы № 101,106,7 , остановка Поспелова.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **да**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **100м**

3.2.2. Время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **регулируемый**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	"ДУ"
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"ДУ",
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ"
4	с нарушениями зрения	"ДУ"
5	с нарушениями слуха	"А"
6	с нарушениями умственного развития	"А"

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У)

		ДЧ –И (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У) ДЧ –И (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ДУ (К)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ. Комиссией установлено:

- Территория, прилегающая к зданию:  
ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)
- Вход в здание:  
ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)  
Необходима установка пандуса.
- Пути движения внутри здания:  
ДП-И доступно полностью избирательно (Г,У)  
ДЧ –И доступно частично избирательно (К,О,С)  
Необходима установка поручней; установка пандуса.
- Зоны целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов):  
ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)  
Необходимо оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов.
- Санитарно-гигиенические помещения:  
ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)  
Необходима установка унитаза; локтевого смесителя.
- Системы информации на объекте:  
ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)  
Необходимо приобретение таблиц Брайля; информационное табло бегущая строка для улиц, для помещения; установка индукционной системы Univox CLS-5; сигнализатора звука TS – 2000D.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации
---	-----------------------------------------	---------------------------

п/п	объекта	объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **2020-2025 годы**  
в рамках исполнения **Плана реализации мероприятий МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Создание условий для обслуживания инвалидов всех категорий**  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование: **с Общественными организациями инвалидов и МКУ «Управление образования Администрации Таштагольского Муниципального района».**  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " " \_\_\_\_\_ 2017 г.
2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ 2017г.
3. Решения Комиссии от " " \_\_\_\_\_ 2017г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО ДЮЦ

«Созвездие»

Н.И.Гриневальд

«16» декабря 2017 г.

## АНКЕТА

### (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Созвездие».

1.2. Адрес объекта Россия, 652992, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова,20, Автогородок Россия, Кемеровская область, г.Таштагол ул. Поспелова 13-б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание Автогородок 1 этажей, 93.6 кв. м

-МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» часть здания 5 этажей ( на 1,2\_этаже), 724.0 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка Автогородок 1830 кв. м

1.4. Год постройки здания МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» 1983г.

Автогородок 2010, последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

1.7. согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Созвездие», МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 652992, Кемеровская область, Таштагол, ул.Поспелова, 20.

1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Договор на оперативное управление № 15 от 20.11.2015г.

1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования Таштагольского муниципального района».

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

652992, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул. Поспелова,20.

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг Дополнительное образование детей.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 6 до 18 лет  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети-инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),  
**МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие»** 100 детей,  
**Автогородок** 80 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» Маршрутные автобусы № 101**остановка «Трест», **№7 до остановки «Нарсуд»**

**Автогородок Маршрутные автобусы №101,106,7 до остановки ул.Поспелова.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **100м**

3.2.2. Время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, **таймером**.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути)) дорожки к центральному входу МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие»: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	"ДУ"
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"ДУ",
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ"
4	с нарушениями зрения	"ДУ"
5	с нарушениями слуха	"А"
6	с нарушениями умственного развития	"А"

-----

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К,О,С)

2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У) ДЧ –И (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ДУ (К)

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ. Комиссией установлено:

- Территория, прилегающая к зданию:  
 ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
 ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)
- Вход в здание:  
 ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
 ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)  
 Необходима установка пандуса.
- Пути движения внутри здания:  
 ДП-И доступно полностью избирательно (Г,У)  
 ДЧ –И доступно частично избирательно (К,О,С)  
 Необходима установка поручней;; установка пандуса.
- Зоны целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов):  
 ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
 ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)  
 Необходимо оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов..
- Санитарно-гигиенические помещения:  
 ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
 ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)  
 Необходима установка унитаза; локтевого смесителя.
- Системы информации на объекте:  
 ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
 ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)  
 Необходимо приобретение таблиц Брайля; информационное табло бегущая строка для улиц, для помещения; установка индукционной системы Univox CLS-5; сигнализатора звука TS – 2000D.



#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ **2020-2025 годы**

в рамках исполнения Плана реализации мероприятий МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Создание условий для обслуживания инвалидов всех категорий  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование с Общественными организациями инвалидов и МКУ «Управление образования Администрации Таштагольского муниципального района»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Размещение информации на Карте доступности субъект Российской Федерации согласовано: Иванова Л.Г. зам директора по УВР

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного)

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие»  
 Н.И.Гриневальд.  
 «12» декабря 2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 объекта социальной инфраструктуры  
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

г.Таштагол.

«12» декабря 2017 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Созвездие».
- 1.2. Адрес объекта Россия, 652992, Кемеровская область, г.Таштагол, ул. Пospelова,20.  
«Детский учебный Автогородок» Россия, 652992, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Пospelова, 13-б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание Автогородок 1 этажей, 93.6 кв. м  
 - МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» часть здания 5 этажей на 1.2 этаже), 724,0 кв. м  
 - наличие прилегающего земельного участка Автогородок (1830 га);
- 1.4. Год постройки здания МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» 1983г.  
Автогородок 2010 ,  
 последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
- 1.7. согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Созвездие» МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие».
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 652992, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Пospelова,20.  
Детский учебный Автогородок 652992, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул. Пospelова13-б.

**2. Характеристика деятельности  
 организации на объекте**

Дополнительная информация Дополнительное образование детей.

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» Маршрутные автобусы № 101, остановка «Трест», №7, остановка «Нарсуд»  
Автогородок Маршрутные автобусы № 101, 106, 7, остановка Пospelова.  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, **таймером**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	"ДУ"
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"ДУ",
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ"
4	с нарушениями зрения	"ДУ"
5	с нарушениями слуха	"А"
6	с нарушениями умственного развития	"А"

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К,О,С)		1,4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)		5, 6, 7, 8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)		9, 10, 11, 12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)		13, 14, 15, 16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)		17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У) ДЧ –И (С,Г)		18,19, 20
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ДУ (К)		3

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ. Комиссией установлено:

- Территория, прилегающая к зданию:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

- Вход в здание:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходима установка перил; установка пандуса.

- Пути движения внутри здания:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г,У)

ДЧ –И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходима установка поручней; установка пандуса.

- Зоны целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов):

ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходимо оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов.

- Санитарно-гигиенические помещения:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходима установка унитаза; локтевого смесителя.

- Системы информации на объекте:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходимо приобретение таблиц Брайля; информационное табло бегущая строка для улиц, для помещения; установка индукционной системы Univox CLS-5; сигнализатора звука TS – 2000D.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **2020-2025 годы**

в рамках исполнения приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Доступность объекта маломобильным группам населения.**  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения требуется:

---

4.4.1. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.2. Согласование с МКУ «Управление образования Администрации Таштагольского муниципального района»

4.4.3.Согласование с общественными организациями инвалидов

Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается


---




## 5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании Акта обследования объекта от 12 декабря 2017 года Комиссией, состав которой утвержден приказом № 85-а от 08.12.2017г. МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» (акт прилагается)


Руководитель  
рабочей группы Зам.директора по БОП МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» Белкин С.С.

  
(Подпись)


Члены рабочей группы:  
Гл. специалист МКУ УО Старцева Е.Е.

  
(Подпись)

Зам.директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» Иванова Л.Г.

  
(Подпись)


Зам.директора по АХР МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» Кирилина Е.П.

  
(Подпись)

В том числе:  
представители общественных  
организаций инвалидов  
Главный специалист сектора по работе с ветеранами  
и инвалидами Управления социальной защиты населения  
Администрации Таштагольского района  
Яикова Р.А.


  
(Подпись)

Председатель Таштагольской городской организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  
Никифоров К.Ф.

  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте Директор МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» Н.И.Гриневальд.

Гриневальд Н.И.

  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " 12 " декабря 20 17 г.  
(протокол N 1)

Комиссией по проведению обследования зданий МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие»

от "12 " декабря 2017г.

### I. Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
детско-юношеский центр «Созвездие», 652992, Российская Федерация, Кемеровская  
область, г.Таштагол, ул.Поспелова,20.»  
**(наименование объекта, адрес)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		4		к, о, с		текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-	не предусмотрена	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть/нет		1,4		к, о, с		текущий ремонт

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К,О,С)		1,4	Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Созвездие», 652992, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова,20  
**(наименование объекта, адрес)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5, 6	нет перил; рельефной полосы	к, о, с	Установка перил; Рельефной полосы; Применение ТСП	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	к	Установка пандуса	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5, 6	есть	к, о, с, г, у	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть		5, 6	нет	к, о, с, г, у	нет	нет
2.5	Тамбур	есть		7, 8	нет	к, о, с, г, у	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть/нет		5,6,7,8	нет перил; рельефной полосы отсутствует пандус	к, о, с, г, у	Установка перил;; установка пандуса	Текущий ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)		5,6,7,8	Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходима установка перил, установка пандуса.

от "12 " декабря 2017 г.

**I. Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания**  
**(в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Созвездие» . 652992, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова,20.»  
**(наименование объекта, адрес)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9, 10	Нет поручней; Контрастная полоса	к, о, с	Установка поручней; Контрастная полоса	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		11		к, о, с		текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	- установка пандуса	-	установка пандуса	текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		12	нет	к, о, с, г, у	нет	нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует пандус	к, о,	Установка пандуса	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть/нет		9,10, 11,12	Нет поручней; ; пандуса	к, о, с, г, у	Установка поручней; Установка пандуса	текущий ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)		9, 10, 11, 12	Ремонт текущий

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** ДП-И доступно полностью избирательно (Г,У)  
ДЧ –И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходима установка поручней; установка пандуса.

от " 12 " декабря\_ 2017г.

**I. Результаты обследования:  
4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Созвездие» , 652992, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова,20.

**(наименование объекта, адрес)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		13, 14	Не созданы условия для работы с инвалидами	к, о, с, г, у	Оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов	Приобретение
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		15, 16	отсутствует спец. адаптивное оборудование для инвалидов	к, о, с, г, у	Полноценное оборудование для спортивного и музыкального зала; физиокабинета.	приобретения
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет		нет	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет		нет	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет		нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть нет		13,14, 15,16	Не созданы условия для работы с инвалидами; отсутствует спец. адаптивное оборудование для инвалидов	к, о, с, г, у	Оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов;	приобретения

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------------------	-----------	------------	--------------



функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)		13, 14, 15, 16	<b>Ремонт текущий</b>

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходимо оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов.

от " " \_\_\_ 2016 г.

**I. Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания**  
**(целевого посещения объекта)**  
**Вариант II - места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			нет		нет	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

от "12 "декабря 2017г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Созвездие» , 652992, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова ,20

**(Наименование объекта, адрес)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		17	Отсутствие специальных приспособлений для инвалидов	К,С,О	Установка унитаза; локтевого смесителя	текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет			нет		нет	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			нет		нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть/нет		17	Отсутствие специальных приспособлений для инвалидов	К,С,О	Установка унитаза; локтевого смесителя	текущий ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	ДП-И (Г, У) ДЧ –И (К, О, С)		17	<b>Текущий ремонт</b>

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходима установка унитаза; локтевого смесителя.

от " 12 " декабря 2017г.

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Созвездие», 652992, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова,20.

**(Наименование объекта, адрес)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		18, 19	нет	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть		20	нет	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет		-	Таблички шрифт Брайля	С, Г	Приобретение табличек Брайля	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть/нет		18,19, 20		С, Г	Приобретение табличек Брайля;; Информационное табло бегущая строка для улиц, для помещения; Установка индукционной системы Univox CLS-5; сигнализатор а звука TS – 2000D	Текущий ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ДП-И (К,О,У) ДЧ –И (С,Г)		18,19, 20	Ремонт текущий

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично и избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходимо приобретение таблиц Брайля; информационное табло бегущая строка для улиц, для помещения; установка индукционной системы Univox CLS-5; сигнализатора звука TS – 2000D.





от "12 " декабря 2017г.

### I. Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
детско-юношеский центр «Созвездие», детский учебный Автогородок, 652992, Российская  
Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова,13 б»  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		4		к, о, с		текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-	не предусмотрена	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть/нет		1,4		к, о, с		текущий ремонт

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К,О,С)		1,4	Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
детско-юношеский центр «Созвездие», детский учебный Автогородок, 652992, Российская  
Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова,13 б»

**(наименование объекта, адрес)**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5, 6	нет перил; рельефно й полосы	к, о, с	Установк а перил; Рельефно й полосы; Применен ие ТСП	Текущи й ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутству ет	к	Установк а пандуса	Текущи й ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5, 6	есть	к, о, с, г, у	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть		5, 6	нет	к, о, с, г, у	нет	нет
2.5	Тамбур	есть		7, 8	нет	к, о, с, г, у	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть/ нет		5,6,7,8	нет перил; рельефно й полосы отсутству ет пандус	к, о, с, г, у	Установк а перил;; установка пандуса	Текущи й ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)		5,6,7, 8	Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходима установка перил, установка пандуса.

от "12 " декабря 2017 г.

**I. Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания**  
**(в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
детско-юношеский центр «Созвездие», детский учебный Автогородок, 652992, Российская  
Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова,13 б»  
**(наименование объекта, адрес)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9, 10	Нет поручней; Контрастная полоса	к, о, с	Установка поручней; Контрастная полоса	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		11		к, о, с		текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	- установка пандуса	-	установка пандуса	текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		12	нет	к, о, с, г, у	нет	нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует пандус	к, о,	Установка пандуса	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть/нет		9,10, 11,12	Нет поручней; ; пандуса	к, о, с, г, у	Установка поручней; Установка пандуса	текущий ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)		9, 10, 11, 12	Ремонт текущий

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** ДП-И доступно полностью избирательно (Г,У)  
ДЧ –И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходима установка поручней; установка пандуса.

от " 12 " декабря\_ 2017г.

**I. Результаты обследования:  
4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
детско-юношеский центр «Созвездие», детский учебный Автогородок, 652992, Российская  
Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова,13 б»  
**(наименование объекта, адрес)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		13, 14	Не созданы условия для работы с инвалидами	к, о, с, г, у	Оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов	Приобретение
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		15, 16	отсутствует спец. адаптированное оборудование для инвалидов	к, о, с, г, у	Полноценное оборудование для спортивного и музыкального зала; физиокабинета.	приобретения
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет		нет	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет		нет	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет		нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть нет		13,14, 15,16	Не созданы условия для работы с инвалидами; отсутствует спец. адаптированное оборудование для инвалидов	к, о, с, г, у	Оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов;	приобретения

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------------------	-----------	------------	--------------

функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	ДП-И (Г,У) ДЧ –И (К,О,С)		13, 14, 15, 16	<b>Ремонт текущий</b>

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходимо оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов.



от " " \_\_\_ 2016 г.

**I. Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания**  
**(целевого посещения объекта)**  
**Вариант II - места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			нет		нет	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

от "12 "декабря 2017г.

### I. Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Созвездие», детский учебный Автогородок, 652992, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова,13 б»

#### (Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		17	Отсутствие специальных приспособлений для инвалидов	К,С,О	Установка унитаза; локтевого смесителя	текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет			нет		нет	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			нет		нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть/нет		17	Отсутствие специальных приспособлений для инвалидов	К,С,О	Установка унитаза; локтевого смесителя	текущий ремонт

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	ДП-И (Г, У) ДЧ –И (К, О, С)		17	<b>Текущий ремонт</b>

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К, О, С)

Необходима установка унитаза; локтевого смесителя.

от " 12 "декабря 2017г.

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
детско-юношеский центр «Созвездие», детский учебный Автогородок, 652992, Российская  
Федерация, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Поспелова,13 б»

**(Наименование объекта, адрес)**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		18, 19	нет	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть		20	нет	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет		-	Таблички шрифт Брайля	С, Г	Приобретени е таблиц Брайля	Текущи й ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть/нет		18,19, 20		С, Г	Приобретени е таблиц Брайля;; Информацио нное табло бегущая строка для улиц, для помещения; Установка индукционно й системы Univox CLS- 5; сигнализатор а звука TS – 2000D	Текущи й ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ДП-И (К,О,У) ДЧ –И (С,Г)		18,19, 20	Ремонт текущий

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично и избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)  
ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходимо приобретение таблиц Брайля; информационное табло бегущая строка для улиц, для помещения; установка индукционной системы Univox CLS-5; сигнализатора звука TS – 2000D.